

4)ノネナルガスの除去性能評価試験(2時間後)

試 料		減少率(%)
①プリント柄	原布	5 6
	洗濯10回後	5 4
②無地	原布	3 1
	洗濯10回後	3 3

【試験方法】消臭加工繊維製品認証基準で定める方法((社)繊維評価技術協議会)


〈使用バッグの種類〉

アンモニア:テドラーバッグ

酢酸:テドラーバッグ

洗濯方法:JIS L 0217,103号(但し、JAFET標準配合洗剤を使用)

【試 料】



以 上